



000110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Comán  
17/2/2022  
S.M.

DATOS DE LA SOLICITUD

REQUERIMIENTO NO.			
ID ó Centro de costo solicitante :	3100 Dirección Administrativa	Fecha Solicitud:	viernes, 11 de febrero de 2022
ID ó Centro de costo a ser Cargado:	3120 Departamento de Servicios Generales		
Descripción de la Necesidad:	<b>Contratación servicios de impermeabilización de las Secciones Restantes del techo de la Sede Principal.</b>		
Especificaciones Técnicas:	<p>- Aplicación / instalación de capa impermeabilizante de techo, en las secciones restantes del techo Lado A de la Sede Principal con una Area total de 339.25 MT2.</p> <p>- Aplicación / instalación de capa impermeabilizante de techo, en las secciones restantes del techo Lado B de la Sede Principal con una Area total de 475.38 MT2.</p> <p><u>Material y metodología a utilizar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Colocación tela de refuerzo;</li> <li>Aplicación de tres (3) capas de impermeabilizante elástico de caucho natural;</li> <li>Aplicación de una última capa de impermeabilizante o revestimiento monocomponente a base de resina de uretano.</li> </ol> <p><u>Notas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El servicio incluire limpieza y acondicionamiento de la superficie a trabajar.</li> <li>Una parte de este espacio ya tiene un muro divisor; en el otro extremo, a la salida de la escalera, hay que construirle otro muro de unas 9 pulgadas de altura aproximadamente, para dividir los espacios, es decir que de muro a muro seran los 27.40 metros del area a trabajar. La propuesta debe incluir la construccion de este muro a todo costo.</li> <li>El material a instalar debe funcionar aplicado sobre la lona asfaltica existente, para lo cual el proveedor debe garantizar la instalación.</li> <li>El material a aplicar debe aplicarse sin desmontar los paneles solares existentes y deben cubrir todas sus bases.</li> <li>En caso de que el proveedor cause un daño a un panel solar, este deberá restablecer el panel solar dañado.</li> </ul>		

2022.2.16.2.2022

DETALLE

MONTO REFERENCIAL	MUESTRA / ARTE (S/N)	OTROS	FECHA DE LA NECESIDAD
RD\$550,000.00	N/A	N/A	Lo antes posible
Familia / Rubro:	Adhesivos y selladores	Prioridad: <input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> Media <input checked="" type="radio"/> Alta	

CARGA PRESUPUESTARIA SEGÚN POAI

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD O PROYECTO
4	6	27	N/A
Fondos:	<input type="checkbox"/> Coordinación interna	<input type="checkbox"/> Coordinación Externa	<input type="checkbox"/> INUD <input checked="" type="checkbox"/> C
Cuenta presupuestaria			

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DEL AREA		FECHA	11/2/22
DIRECCION GENERAL ADM & FINANCIERA		FECHA	15/2/2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA		FECHA	14/2/22

2022/2/17/11 Comán

NOTA: ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS, EXCEPTUANDO EL CAMPO "REQUERIMIENTO NO." QUE SERÁ COMPLETADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL MOMENTO DE RECIBIR LA SOLICITUD.

#030694